



دستمزد تکنسین‌های باتجربه و متخصص باتوجه به **عیب یابی یخچال فریزر کلور** متفاوت است. به این ترتیب در صورت بروز مشکل باید بلافاصله با یک تکنسین ماهر تماس بگیرید تا برای عیب یابی و رفع مشکل به محل مورد نظر مراجعه کند. یخچال کلور برای نگهداری مواد غذایی فاسدشدنی در سه رنگ سفید یخی، سفید چرمی و استیل در بازار موجود است که ایرادهای هر کدام باید توسط یک فرد باتجربه تشخیص داده شود.

انواع اروهای یخچال کلور شامل ارور h1، h2، f3 و موارد دیگر است که در طول مقاله به هر کدام به صورت مفصل و جداگانه خواهیم پرداخت. پس برای عیب یابی و تعویض قطعات قدیمی با قطعات جدید و اورجینال، بهتر است با سه سوته تماس بگیرید تا بهترین نیروهای متخصص و مجرب به محل سکونت شما اعزام شوند.

انواع ارورهای یخچال کلور

یخچال‌های کلور یکی از شناخته شده‌ترین یخچال و فریزر است که برای هر خرابی یک آلام مخصوص به خودش را دارد تا تکنسین‌های باتجربه و ماهر با بررسی و مشاهده هر ارور برای رفع مشکل اقدام کنند. به این ترتیب، عیب یابی یخچال فریزر کلور با ارور و کدهای خطایی مشخصی قابل تعمیر است. این کدها شدید یا خفیف بودن مشکل یخچال کلور را به‌طور واضح نشان می‌دهد تا تکنسین برای رفع آن اقدامات لازم را انجام دهد. در اینجا لیستی از رایج‌ترین کدهای خطایی یخچال کلور که مانند **تعمیر یخچال** **ویترینی ایستاده** است را آورده‌ایم:

برای ثبت درخواست و اعزام نیرو از طریق سایت اقدام کنید



کدهایی خطایی با حرف E

یکی از کدهای خطایی E1 است که باید برای رفع آن خرابی سنسور یخچال را بررسی کنید. در صورتی که سنسور یخچال کثیف یا بسته شده باشد، باید برای رفع آن اقداماتی جزئی انجام دهید. البته اگر سنسور به طور کامل از کار افتاده باشد، تکنسین فنی یخچال فریزر کلور باید آن را تعویض کند.

از جمله کدهای خطایی یخچال فریزر کلور E2 است. با مشاهده این ارور به سرعت سنسور فریزر را بررسی کنید تا اگر نیاز به تعویض داشته باشد، سنسور جدیدی جایگزین کنید. ارور E3 مربوط به خرابی سنسور محیط است. سنسور محیط را تمیز کنید تا اگر مسدود شده، باز شود. در صورت تعویض سنسور محیط باید قطعات جدید و اورجینال را خریداری کنید تا بعد از مدتی دوباره این ارور تکرار نشود.

کدهای خطایی با حرف F

ارور F1 به معنای خرابی فن یخچال است. نحوه چرخش فن یخچال را بررسی کنید تا در صورت بروز مشکل با تکنسین‌های ماهر و مجرب سه سوته تماس بگیرید. بعد عیب یابی یخچال فریزر کلور اگر فن بسته شده باشد، باید آن را تمیز کنید. البته در صورتی که خرابی شدید باشد، تکنسین باید قطعات را تعویض کند. کد خطایی F2 برای خرابی فن فریزر است. این کد هم مثل کد قبلی بوده و اگر فن مسدود شده باشد، باید تمیز یا تعویض شود.

ارور F3 از جمله کدهای خطایی خرابی فن کندانسور است. چرخش فن کندانسور را بررسی کنید. در صورت فن مسدود و یا کثیف شدن آن باید فن را به خوبی تمیز کنید. اگر فن به کلی از کار افتاده بود، به کمک یک تکنسین فنی و حرفه‌ای باید قطعات را تعویض یا تعمیر کنید.

برای ثبت درخواست و اعزام نیرو از طریق سایت اقدام کنید



کدهای خطایی با حرف H

کد ارور H1 برای خرابی هیتر فریزر یخچال کلور است. در صورت آسیب دیدن هیتر فریزر باید قطعه جدیدی را جایگزین قطعه قدیمی کنید تا مثل روز اول کار کند. همچنین کد خطایی H2؛ همانند کد ارور H1 نشان دهنده آسیب دیدن یا در معرض خراب شدن هیتر یخچال است. در صورتی که هیتر یخچال به کلی آسیب دیده باشد، با تکنسین های سه سوته تماس بگیرید تا برای تعویض و تعمیر یخچال به محل سکونت شما اعزام شوند.

برای ثبت درخواست و اعزام نیرو از طریق سایت اقدام کنید

 www.3sute.com



کدهای خطایی با حرف C

کد C1 مختص به خرابی کمپرسور است. خرابی کمپرسور با آلام C1 می‌تواند از جمله مشکل‌های جدی، همراه با هزینه سنگین باشد. در اینجور مواقع باید برای تعمیر یخچال با یک تکنسین مجرب و ماهر تماس بگیرید تا به سرعت برای تعویض قطعه و یا تعمیر یخچال کلور اقدام کنند. به غیر از کدهای نام برده شده، ارورهای دیگری وجود دارند.

به عنوان مثال ارور 22 به معنی خرابی فن فریزر است. همچنین کد خطایی 33 برای خرابی فن یخچال به کار می‌رود. ارور 44 برای خرابی فن کندانسور و در نهایت کد خطایی 55 برای نشان دادن خرابی برد الکترونیکی یخچال فریزر کلور است.

ارور eh یخچال کلور

یکی از ارورهای مهم که قبل از عیب یابی یخچال فریزر کلور اهمیت بالایی در تشخیص و پیگیری دارد، ارور eh یخچال کلور است. این کد خطایی برای نشان دادن خرابی فن کندانسور در یخچال‌های فریزر کلور وجود دارد. فن کندانسور برای خارج کردن گرما از یخچال و حفظ سرمای محیط جهت جلوگیری از خراب شدن مواد غذایی فاسدشدنی نیز مهم است.

به همین خاطر در صورت مشاهده این ارور و گرم شدن محیط یخچال یا خاموش شدن آن باید به سرعت با یک تکنسین مجرب و کاربلد تماس بگیرید تا برای عیب یابی آن و تعویض قطعات به محل سکونت شما مراجعه کنند. تکنسین‌های ماهر و حرفه‌ای سه سوته، با ارائه گارانتی و تضمین اورجینال بودن قطعات نیز به سرعت می‌توانند کندانسور یخچال فریزر کلور را تعمیر و یا تعویض کنند.

برای ثبت درخواست و اعزام نیرو از طریق سایت اقدام کنید



سه سوته

سامانه درخواست خدمات در محل



رفع مشکل ارور eh یخچال کلور

رفع مشکل ارور eh یخچال کلور تنها از طریق تشخیص نوع کد خطایی قابل تعمیر است. تکنسین‌های سه سوته ابتدا باید فن کندانسور را بررسی کرده تا در صورت مسدود شدن آن، فن را با برس یا جاروبرقی تمیز کنند. اگر فن کندانسور که در قسمت پایین یخچال نصب شده است، مشکلی نداشت و مسدود نبود، نوبت بررسی رله اورلود است.

برای ثبت درخواست و اعزام نیرو از طریق سایت اقدام کنید

 www.3sute.com



رله اورلود کندانسور برای خارج کردن هوای گرم داخل یخچال، به منظور نگهداری از مواد غذایی فاسدشدنی کاربرد دارد. به همین خاطر در صورتی که رله اورلود خراب شود، امکان خاموش شدن فن یخچال وجود دارد. همچنین اگر فن یخچال نچرخد باید تعویض شود تا کندانسور به حالت اولیه خود برگردد.

ارور یخچال کلور po

ارور یخچال کلور po برای خرابی برد الکترونیکی است که باید تعمیر یا تعویض شود. به دلیل تخصصی بودن تعمیر یخچال‌های کلور، متخصصین باید وارد عمل شوند و بعد از عیب یابی و تعمیر یخچال فریزر و ساید برای تعویض آن اقدامات لازم را انجام دهند. با این حال به طور کلی وظایف برد الکترونیکی یخچال که اهمیت به‌سزایی در کیفیت کار آن دارد، شامل نظارت بر عملکرد سایر اجزای یخچال، کنترل دمای یخچال و فریزر است.

برای تنظیم برد الکترونیکی و رفع مشکل آن باید با متخصصین با تجربه و حرفه‌ای سه سوته تماس بگیرید تا برای پیگیری و تعمیر آن به محل سکونت شما اعزام شوند. ارور یخچال کلور po یکی از کدهای خطایی تخصصی است که فقط تکنسین‌های ماهر می‌توانند متوجه آن شوند.

برای ثبت درخواست و اعزام نیرو از طریق سایت اقدام کنید



رفع مشکل ارور یخچال کلور po

تکنسین‌های یخچال‌های کلور برای رفع مشکل آن باید ابتدا اتصال یخچال فریزر را بررسی کنند. عدم اتصال درست می‌تواند باعث ایجاد مشکل در سیگنال‌های الکتریکی ارسالی از برد الکترونیکی به سایر اجزای یخچال شود. به طوری که بعد از مدتی به عملکرد دستگاه آسیب وارد کند. همچنین یکی دیگر از دلایل ارور یخچال کلور po که می‌تواند منجر به خرابی شود، از کار افتادن برد الکترونیکی یخچال است.

برای ثبت درخواست و اعزام نیرو از طریق سایت اقدام کنید

 www.3sute.com



برای رفع مشکل آن، باید با تکنسین‌های حرفه‌ای تماس بگیرید تا سریع برای رفع مشکل اقدامات لازم را انجام دهند. چراکه با گذشت زمان ممکن است برخی از قطعات روی برد الکترونیکی خراب شوند و عملکرد دستگاه را دچار اختلال کنند. به علاوه نوسان غیراستاندارد برق می‌تواند به برد الکترونیکی را از کار بیاندازد و یا عملکرد دستگاه را خراب کند.

مشکلات رایج یخچال فریزر کلور

یخچال فریزرهای کلور به طور کلی جز یخچال‌های محبوب و شناخته شده هستند که عده زیادی جوانان برای خرید این دستگاه اقدام کرده‌اند. با این حال، این یخچال هم مثل سایر دستگاه‌های دیگر امکان خراب شدن و نیاز به تعمیر یا تعویض قطعات دارد. به همین خاطر پیش از عیب‌یابی یخچال فریزر کلور باید با مشکلات رایج آن آشنا شوید تا در صورت بروز مشکل بتوانید قطعات را تعمیر کنید و یا با یک متخصص ماهر تماس بگیرید. از این رو در این بخش به برخی از مشکلات رایج یخچال فریزرهای کلور به همراه رفع مشکل آن نیز خواهیم پرداخت:

خنک نکردن یخچال کلور

اگر یخچال کلور ارور eh یخچال کلور دهد و خنک نکند، ممکن است به دلیل وصل نبودن سیم به پریز برق باشد. اگر مشکل از این مورد نبود، باید ترموستات را بررسی کنید تا به طور تصادفی روی دمای بالاتر تنظیم نشده باشد. دمای یخچال را روی 4 درجه سانتی‌گراد و دمای فریزر را روی 18- درجه سانتی‌گراد قرار دهید.

به علاوه دریچه‌ها که نگهدارنده هوای خنک یخچال است را باید بررسی کنید تا در صورت باز بودن آن، دریچه‌ها را ببندید. در ضمن فن‌های داخل یخچال و فریزر را بررسی کنید. گردش درست هوای سرد در

برای ثبت درخواست و اعزام نیرو از طریق سایت اقدام کنید



یخچال و فریزر ضروری است. اگر فن‌ها خراب شده باشند، باید آن‌ها را تعویض کنید تا یخچال دوباره خنک شود.

سرمای زیاد یخچال کلور

اگر یخچال کلور بیش از حد سرد باشد ابتدا باید تنظیمات ترموستات را بررسی کنید. چراکه این امکان وجود دارد به طور تصادفی ترموستات روی دمای چابین تنظیم شده باشد. به این ترتیب دمای یخچال را روی 4 درجه سانتیگراد و دمای فریزر را روی 18- درجه سانتیگراد تنظیم کنید. در ضمن، دریچه‌های یخچال و فریزر را چک کنید تا به درستی بسته شده باشند. اگر دریچه بیش از حد باز باشد، می‌تواند هوای سرد را به داخل محیط یخچال وارد کند.

اگر این موارد نبود برای عیب‌یابی یخچال فریزر کلور با تکنسین‌های سه سوته تماس بگیرید تا سنسورهای دمای یخچال را بررسی کنند. ممکن است سنسورها خراب شده باشند خراب نشده باشند. اگر سنسورهای یخچال خراب شوند، ممکن است یخچال بیش از حد مجاز سرد شود.

برای ثبت درخواست و اعزام نیرو از طریق سایت اقدام کنید



صدای زیاد با روشن شدن یخچال کلور

ایجاد سر و صدای زیاد بعد از روشن شدن دستگاه فریزر از جمله علائم ارور یخچال کلور po است. لوله‌های یخچال را بادقت نگاه کنید تا به چیزی برخورد نکرده باشد. همچنین سطحی که یخچال روی آن قرار دارد را بررسی کنید تا تراز باشد. سطح شیب‌دار و ناهموار می‌تواند باعث ایجاد سر و صدا از داخل یخچال شود.

برای ثبت درخواست و اعزام نیرو از طریق سایت اقدام کنید

 www.3sute.com



به این ترتیب پایه‌های یخچال کلور را روی سطح تنظیم کنید. اگر مشکل برطرف نشد، فن‌های داخل یخچال و فریزر را نگاه کنید. ممکن است فن‌ها در طول زمان فرسوده شده باشند. در صورتی که باعث ایجاد شده باشند، باید آن را با یک قطعه جدید تعویض کنید. اگر به کمکی در این زمینه احتیاج دارید، بهتر است با تکنسین‌های سه سوته تماس بگیرید تا به سرعت مشکل را برطرف کنند.

برفک زدن یخچال فریزر کلور

ابتدا دریچه‌های یخچال و فریزر را بادقت نگاه کنید تا در صورتی که برفک زده بود برای تمیز کردن آن داخل یخچال را تمیز کنید. به این ترتیب برای جلوگیری از برفک زدن باید غذاهای اضافه را بعد از اینکه سرد شدند داخل یخچال بگذارید. غذاهای گرم ممکن است باعث افزایش و ایجاد برفک شوند. اگر مشکل برطرف نشد سراغ سوراخ تخلیه آب یخچال بروید. اگر سوراخ تخلیه آب مسدود شده باشد، امکان برفک زدن یخچال وجود دارد. اگر بعد از انجام این مراحل مشکل برطرف نشد، بهتر است با تکنسین‌های باتجربه تعمیر برفک یخچال تماس بگیرید تا به سرعت برای عیب یابی یخچال فریزر کلور اقدام کنند.

عیب یابی یخچال فریزر کلور در تهران

در صورت مشاهده کدهای خطایی برای عیب یابی یخچال فریزر کلور در تهران با متخصصین ما در سه سوته تماس بگیرید تا در کمترین زمان برای برطرف کردن مشکل و یا تعویض قطعات یخچال به محل مورد نظر اعزام شوند. تکنسین‌های مجرب ما می‌توانند همه روزه برای تعمیر و تعویض قطعات یخچال‌های کلور به مناطق شمال، جنوب، شرق و غرب تهران مراجعه کنند.

به این ترتیب کافی است با ما تماس بگیرید تا متخصصین سه سوته برای پیدا کردن مشکل و رفع آن به محل سکونت شما مراجعه کنند. خرابی یخچال از جمله موضوعاتی است که اگر پیگیری نشود، امکان

برای ثبت درخواست و اعزام نیرو از طریق سایت اقدام کنید



سه سوته سامانه درخواست خدمات در محل

خسارت زیاد و حتی روشن نشدن دستگاه وجود دارد؛ بنابراین قبل از اینکه یخچال به طور کامل از کار بیافتد ارورهای رایج در یخچال کلور را پیگیری کنید.

نمایندگی عیب یابی ارورهای یخچال کلور

ارورهای یخچال کلور شامل کدهای خطایی e ، f ، c ، po و موارد دیگر است که فقط تکنسین های مجرب و ماهر می توانند باتوجه به آن برای عیب یابی یخچال فریزر کلور اقدام کنند. به این ترتیب افراد متخصص و حرفه ای در سه سوته با بررسی ارورها می توانند به منبع مشکل دست پیدا کنند و بعد باتوجه به نوع مشکل برای برطرف کردن آن اقداماتی موثر انجام دهند.

سه سوته به عنوان نمایندگی عیب یابی ارورهای یخچال کلور شناخته شده است که بهد از عیب یابی و پیدا کردن مثلا نشتی گاز، تنظیم نبودن ترموستات و بسته بودن دریچه ها می توانند در کمترین زمان مشکل را به طور کامل برطرف نمایند.

برای ثبت درخواست و اعزام نیرو از طریق سایت اقدام کنید

 www.3sute.com